

## DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

# CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL Nº 249 / 2014

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2014

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinada a: VIVIENDA

Ubicado en HUASCO Nº 921

Población NUEVA ESPERANZA Sector FRANCKE (ZONA H-3)

Propiedad de OSVALDO MONSALVE PEREZ

R.U.T. N° 6.466.625-8 Rol 1174-5

PERMISO OTORGADO Nº 62 FECHA 10.02.2010

## Superficie edificada:

Subterráneo 2º		
Subterráneo 1º		
1º piso		
2º piso	17,89 M <sup>2</sup>	
3º piso		
4º piso		
5º piso		
6º piso		
Sgtes. TOTAL	17,89 M <sup>2</sup>	

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan:

Electricidad Declaración TE1 Nº1022176 DEL 14.04.2014 SEC

DIRECTOR STORY

ARQUITECTA
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

AVM/ESP/ETM/etm



#### DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

#### NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la habilitación del segundo piso, ubicada en Huasco Nº 921, Población Nueva Esperanza, de propiedad de Don Osvaldo Monsalve Pérez, con una superficie recibida de 17,89 M2.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3, O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6, O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto : Lorena Araya Raccoursier Constructor : Daniel Sandoval Mariiaf

AVM/ESP/ETM/etm