

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL Nº 106 / 2015

FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2015

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinada a : EDUCACION (PATIO CUBIERTO)

ubicada en calle LOS DAMASCOS S/Nº - OSORNO

población..... (ZONA H-3)

propiedad de CLUB AEREO OSORNO R.U.T. Nº 82.954.500-4

Rol 2224-7

PERMISO OTORGADO Nº 144 FECHA 16.03.2015

Superficie edificada:

TOTAL	94,85 M ²	
Sgtes.		
6º piso		
5º piso		
3º piso 4º piso		
2º piso		
1º piso	94,85 M ²	e plinglesonich l'elle
Subterráneo 1º		
Subterráneo 2º		

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan :

FRANCISCO GONZALEZ ROJAS ARQUITECTO

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

FGR/ESP/RMR/rlmr



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la construcción de un patio cubierto, ubicado en Los Damascos S/N°, de propiedad de Club Aéreo Osorno, con una superficie recibida de 94,85 m2.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto : Hugo Fuentes Ubilla

Constructor :

FGR/ESP/RMR/rlmr