

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL Nº 01 / 2014

FECHA: 02 DE ENERO DEL 2014

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinado a : AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

ubicado en EL RETIRO

Nº 2390

población VILLA PAULA JARAQUEMADA

Sector (ZONA RURAL)

propiedad de MARÍA GRACIELA RUPAYAN STAMM

R.U.T. Nº 8.798.047-2

Rol 2549-23

PERMISO OBRA MENOR Nº134

FECHA 24.08.2012

Superficie edificada:

Subterráneo 2º		
Subterráneo 1º		
1º piso		
2º piso	13,21 M2	
3º piso		
4º piso		
5º piso		
6º piso		
Sqtes.		
TOTAL	13,21 M ²	

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan :

Electricidad

Declaración TE1 Nº946918 DEL 06.11.2013

OBRA

SEC

OSVALDO MORALES CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

OMCH/ETM/RMR/rsev



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la ampliación de 2° piso de dormitorio de vivienda social, ubicada en calle El Retiro N°2390, Villa Paula Jaraquemada, de propiedad de Doña María Graciela Rupayan Stamm, con una superficie recibida de 13,21 M2.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto : Marcelo Domínguez Trincado

OMCH/ETM/RMR/rsev