

## DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

# **CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL**

**RECEPCION FINAL Nº 88 / 2013** 

FECHA: 25 DE MARZO DE 2013

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinado a: QUINCHO

ubicado en BARROS ARANA

Nº 1361

población

Sector (ZONA H-1)

propiedad de COLEGIO SAN MATEO

R.U.T. Nº 65.019.441-1

Rol 353-1

PERMISO OTORGADO Nº 310

FECHA 07.12.2012

Superficie edificada:

Subterráneo 2º		
Subterráneo 1º		M**:
1º piso	17,62 M <sup>2</sup>	
2º piso		
3º piso		····
4º piso		
5º piso		
6° piso		
Sgtes.		
TOTAL	17,62 M <sup>2</sup>	

#### Notas al reverso.

### Certificados que se adjuntan :

Agua Potable Alcantarillado Electricidad **Pavimentos** Gas

Certificado Nº114 DEL 29.12.2011 Certificado Nº114 DEL 29.12.2011 Certificado Nº3111033 DEL 27.04.2012 Certificado N°177 DEL 09.07.2012 Certificado N°300491 DEL 11.04.2012

DIRECTOR

**ESSAL ESSAL** SAESA **SERVIU** SEC

RICIO FERRÁDA MOLINET **ARQUITECTO** 

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES



# DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

#### NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la regularización del Quincho perteneciente al Colegio San Mateo, ubicado en calle Barros Arana N°1361, con una superficie recibida de 17,62 M2., quedando con la siguiente superficie total recibida de 139,24 M2.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a
  esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto : Mauricio Soto Soto Constructor : Osvaldo Arriagada Opitz

PFM/ESP/rsev