



CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL N° 47 / 2012

FECHA: 08 DE MARZO DEL 2012

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de **construcción** destinada a: **VIVIENDA D.F.L N° 2**

ubicado en **PARCELA N° 12 PARCELACION BAQUEDANO OSORNO**

propiedad de **INVERSIONES INMOBILIARIAS EL ARRAYAN SPA.**

R.U.T. N° **76.162.967-0**

Rol **4402-11**

PERMISO OTORGADO N° 29

FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2012

Superficie edificada:

Subterráneo 2°	
Subterráneo 1°	
1° piso	67,53 M ²
2° piso	67,47 M ²
3° piso	
4° piso	
5° piso	
6° piso	
Sgtes.	
TOTAL	135,00 M²

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan:

Agua Potable Resolución N° 471 DEL 18/05/2009 SSO

Electricidad Certificado TE1 N° 655735 DEL 10/02/2012 SEC

Permiso Reducido a Escritura Pública Notaria Cristian Sanhueza Pimentel Repertorio 377/2012



EUGENIO SALINAS PARMEGIANI
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)

ESP/esp

NOTAS...



I. MUNICIPALIDAD DE OSORNO
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

- La presente recepción final corresponde a la construcción de una vivienda D.F.L. N° 2 , cuya superficie recibida es de 135,00 M²
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable :

Arquitecto : Mauricio Soto Soto

ESP/esp