

## DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

## CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL Nº 81 / 2013

FECHA: 15 DE MARZO DE 2013

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinado a : JARDIN INFANTIL

ubicado en COLBUN

Nº 866

población VILLA JARDIN DEL ALTO

Sector OVEJERÍA (ZONA)

propiedad de JUAN LEIVA VALENZUELA

R.U.T. Nº7.641.374-6

Rol 3090-1

PERMISO OBRA MENOR Nº46

FECHA 22.02.2013

Superficie edificada:

Subterráneo 2º		
Subterráneo 1º		
1º piso	4,51 M <sup>2</sup>	
2º piso		
3º piso		
4º piso		
5º piso		
6º piso		
Sgtes. TOTAL		
TOTAL.	4,51 M <sup>2</sup>	

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan :

Electricidad

Certificado Nº3519704 DEL 25.02.2013

SAESA

PATRIO O FERRADA MOLINET ARQUITECTO

**ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES** 

PFM/ESP/GAM/rsev



## DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

## NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la ampliación de Jardín Infantil, ubicado en calle Colbún N°866, Villa Jardín del Alto, de propiedad de Don Juan Leiva Valenzuela, con una ampliación de 4,51 M2, el que se encuentra acogido al Art. 122 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto : Claudia Muñoz Toledo

PFM/ESP/GAM/rsev