

# CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

#### RECEPCION FINAL Nº 477/ 2011

FECHA: 14 DE OCTUBRE DEL 2011

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de

construcción destinado a : BODEGA PRODUCTOS AGRICOLAS

ubicado en MANUEL RODRIGUEZ

Nº 1060 OSORNO

propiedad de COOPERATIVA AGRICOLA SERVICIOS

R.U.T. 82.392.600-6

Rol 200-22

PERMISO OTORGADO Nº 204

**FECHA 22 DE AGOSTO DE 2011** 

### Superficie edificada:

Subterráneo 2	20	
Subterráneo 1	0	
1º piso	364,61 M <sup>2</sup>	
2º piso	137,83 M <sup>2</sup>	
3º piso		
4º piso		
5° piso		
6º piso		
Sgtes.		
TOTAL	502,44 M <sup>2</sup>	


Notas al reverso.

## Certificados que se adjuntan:

Agua Potable Certificado Nº 844 DEL 14/07/2011 ESSAL Alcantarillado Certificado Nº 844 DEL 14/07/2011 ESSAL Electricidad Certificado TE1 Nº 584626 DEL 26/04/2010 SEC Pavimentos Certificado Nº 34 DEL 14/10/2011 SERVIU

DIRECTOR

OSOR EUGENIO SALINAS PARMEGIANI INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES(S)



#### NOTAS...

- La presente recepción final corresponde a la regularización de un inmueble destinado a bodega de productos agrícolas clarificadas como inofensivas cuya, superficie recibida es de 502,44 M²
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras
  ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto

: Lorena Araya Raccoursier

ESP/esp