ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
CHILE

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

# CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

**RECEPCION FINAL Nº 10 / 2015**

**FECHA: 16 ENERO DEL 2015**

El Director de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de **construcción** destinada a: **SERVICIOS (SERVICIOS PUBLICOS)**

Ubicado en: **CALLE FRANCISCO BILBAO Nº 850 OSORNO** Sector: **CENTRO (ZONA C-2)**

Propiedad de: **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO**

R.U.T. Nº **69.210.100-6** Rol de propiedad **Nº 168-24**

**PERMISO OTORGADO Nº 208** **FECHA: 30/08/2011**

**Superficie edificada:**

| | |
|---|---|
| Subterráneo 1º | **618,65 M²** |
| Subterráneo 2º | **656,63 M²** |
| 1º piso | **605,73 M²** |
| 2º piso | **416,60 M²** |
| 3º piso | **492,64 M²** |
| 4º piso | **492,64 M²** |
| 5º piso | **486,19 M²** |
| 6º piso | **312,92 M²** |
| 7º Piso | **312,92 M²** |
| 8º Piso | **312,92 M²** |
| 9º Piso | **312,92 M²** |
| 10º Piso | **145,85 M²** |
| **TOTAL** | **5.166,61 M²** |

**Notas al reverso.**

**Certificados que se adjuntan:**

| | | |
|---|---|---|
| **Agua Potable** | **Certificado Nº 5619 DEL 05/01/2015** | **ESSAL** |
| **Alcantarillado** | **Certificado Nº 5619 DEL 05/01/2015** | **ESSAL** |
| **Electricidad** | **Certificado TE1 Nº 1149686 DEL 12/01/2015** | **SEC** |
| **Ascensor** | **Certificado TE1 Nº 1153105 DEL 16/01/2015** | **SEC** |
| **Montacargas** | **Certificado TE1 Nº 1153101 DEL 16/01/2015** | **SEC** |
| **Climatización** | **Certificado Climatización DICIEMBRE 2014** | **PERFOMAQ S.A.** |
| **Basuras** | **Resolución Nº 1463 DEL 05/12/2014** | **SSO** |
| **Pavimentación** | **Certificado Nº 002 DEL 07/01/2014** | **SERVIU** |
| **Hormigones** | **Informes Nº 131499-131747-131500 y Otros** | **HORMITEC** |

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECTOR

**ANGELA VILLARROEL MANSILLA**
**ARQUITECTA**
**DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES**

AVM/ESP/esp

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

**NOTAS...**

- La presente Recepción Final corresponde a la construcción de un edificio "Consistorial Anexo Atención Vecino", ubicado en Calle Francisco Bilbao N° 850 Osorno, cuya superficie recibida es de 5.166.61 M2.

- Cuenta con Informe Favorable N° 01 del 16/01/2015 de Recepción Final de la Obra, otorgado por la Revisora Independiente Constructor Civil Sra. Cecilia Fonseca Riquelme

- Cuenta con Declaración de no modificaciones, otorgado por el Arquitecto de la Obra Sr. Tomas Carvajal Menegolles

- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.

- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).

- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).

- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable :

| | |
|---|---|
| Arquitecto | : Tomas Carvajal Menegollez |
| Constructor | : Agencia Ecisa Chile, Cia. Gral. De Construcciones |
| Calculista | : José Miguel Cancino Montes |

AVM/ESP/esp