

Dirección de Obras Municipales Departamento de Edificación

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

RECEPCION FINAL Nº 150/2011

FECHA: 17 DE MARZO DE 2011

La Directora de Obras Municipales de Osorno, certifica que recibe conforme la siguiente obra de **construcción** destinada a **VIVIENDA**

Ubicado en PELARCO

Nº 1911

Población VILLA ALEGRE

Sector (ZONA H-3)

Propiedad de MARIA IGOR GALLARDO

R.U.T. Nº 10.889.072-K

Rol N° 1619-7

PERMISO OTORGADO Nº 465

FECHA: 02 DE OCTUBRE 2008

Superficie edificada:

Subterráneo 2º		
Subterráneo 1º	0	g
1º piso	13.76 M ²	
2º piso		
3º piso		= 0
4º piso		
5° piso		
6º piso		
Sgtes. TOTAL		9 Series
TOTAL	13.76M ²	7 70

Notas al reverso.

Certificados que se adjuntan:

Electricidad

Declaración Nº 507342 del 10/02/2011

DIRECTOR

SEC

ESR/ETM/etm

EUGENIO SALINAS PARMEGIANI CONSTRUCTOR CIVIL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S).



Dirección de Obras Municipales Departamento de Edificación

NOTAS

- La presente recepción final corresponde a una ampliación de vivienda social en su 1er piso, con una superficie de 13.76 M2 de propiedad del Sra. Maria Igor Gallardo, ubicado en calle Pelarco N° 1911 Villa Alegre.
- Toda obra que modifique lo aprobado o altere la superficie total recibida, deberá ser informada previamente a esta Dirección de Obras Municipales para su regularización.
- El propietario primer vendedor de una construcción será responsable por todos los daños y perjuicios que provengan de fallas o defectos en ella producidos como consecuencia de su diseño y/o de su construcción, sea durante su ejecución o después de terminada, sin perjuicio de su derecho a repetir en contra de quienes él estime responsables. (Art. 1.2.3. O.G.U.C.).
- Los proyectistas serán responsables, en sus respectivos ámbitos de competencia, por los errores en que hayan incurrido, si de éstos se han derivado daños o perjuicios. (Art. 1.2.4. O.G.U.C.).
- Los constructores serán responsables por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos. (Art. 1.2.6. O.G.U.C.).

Profesional responsable:

Arquitecto

: Carlos Frohlich A.

Constructor

: Carlos Frohlich A.

ESP/ETM/tm