



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
CHILE

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
INSPECCIÓN DE OBRAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Con fecha 16 de Junio del 2013, la Constructora A & M Peldoza Ltda., dio término a la obra “**MEJORAMIENTO ESCALERA CLODOMIRO DE LA CRUZ**”, que fue adjudicada mediante Decreto N° 6300 de fecha 29 de Abril del 2013 con un plazo de ejecución de 30 días corridos.

La Comisión Receptora designada por Decreto N°7773 del 22 de Mayo del 2013, constituida por el Director de Secplan, el Sr. Jorge Bello Alarcón, Arquitecto DOM y el Sr. Jaime Muñoz Fernández, Arquitecto Secplan, con fecha 20 de Junio del 2013 se ha constituido para efectuar la correspondiente Recepción Provisoria a dicha obra.

Se deja constancia que la obra se ha recibido conforme y sin observaciones.

La Recepción Definitiva de la obra se efectuará en un plazo de 12 meses a contar de esta fecha.

OSORNO, 28 de Junio del 2013.

Nota.

- 1.- La 1ª. visita inspectiva de la Comisión Técnica fue el 20.06.2013, recibándose conforme la obra.
- 2.- El acta se firma con esta fecha, en atención a la data de ingreso de los antecedentes necesarios para practicar dicho documento.

Se acompañan los siguientes documentos:

- Certificado de la Inspección Provincial del Trabajo, de cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales N°2973.
- Certificado de No Deuda AFP's Provida S.A. y Capital S.A., ambos de fecha 27.06.2013.
- Certificado IPS, de fecha 27.06.2013.
- Fotografía previa a la obra y fotografía de la obra terminada.
- Archivo digital de las fotografías de la ejecución de la obra.
- Para garantizar la correcta ejecución de la obra, según pto. 14.2 de las Bases Administrativas, es la misma garantía que caucionaba el fiel cumplimiento de contrato, Boleta de Garantía Bancaria N°0110771, del Banco Scotiabank, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Osorno.

Para Constancia Firman:


CONSTRUCTORA A & PELDOZA LTDA.
CONTRATISTA




CLAUDIO DONOSO TORRES
COMISIÓN TÉCNICA




JAIME MUÑOZ FERNÁNDEZ
COMISIÓN TÉCNICA




JORGE BELLO ALARCÓN
COMISIÓN TÉCNICA